


メータの見かた、使いかた

ディスプレイモード1の表示切換え
左ボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

[積算距離計(オドメータ)]
走行した総距離をkmの単位で示します。

[区間距離計(トリップメータ)]
メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“TRIP1”、
“TRIP 2”のモードがあります。



積算距離計
(オドメータ)

区間距離計
(トリップメータ)

外気温度計

水温計

左ボタン

