


2-H12

F-27

Winker
Clignotant
Blinker
Luz intermitente



BMB6 - 81

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF1000					N° de série	Code de zone
					F1	F2	F2c	F2d	F2e		
			33650-MB6-790	ENS. CLIGNOTANT, AR. G.	-	1	-	-	-		U
		15	33655-MB6-003	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT G.	1	1	-	-	-		AR, CM, F, FI, N, SA
			33655-MB6-630	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT G.	1	-	-	-	-		E, ED, G, SW, U
					-	1	1	1	1		AR, E, ED, F, FI, G, H, IT
											SD, SP, SW, U
		16	33691-MB2-003	APPUI DE CLIGNOTANT	4	4	4	4	4		
		17	33707-MJ0-003	JOINT D'ETANCHEITE	-	2	2	2	2		AR, L, ED, F, FI, G, H, IT
											SD, SP, SW, U
		18	33741-413-003	CATAPHOTE AV. (STANLEY)	2	-	-	-	-		AR
			33741-413-013	CATAPHOTE AV. (STANLEY)	-	-	-	-	-		AR
		19	33748-MJ0-770	APPUI DE REFLECTEUR AR. D.	1	-	-	-	-		AR
			33748-MB6-680	APPUI DE REFLECTEUR AR. D.	-	-	1	-	-		AR
		20	33749-MJ0-770	APPUI DE REFLECTEUR AR. G.	1	-	-	-	-		AR
			33749-MB6-680	APPUI DE REFLECTEUR AR. G.	-	-	1	-	-		AR