

N 1


F 28

Taillight

Feu arrière

Rücklicht

Luz trasera



B41563

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CX500 CX500 Z DZ C.	N° de série	Code de zone
		22	94101-04000	RONDELLE PLATE, 4MM	2 2 2		

1980.11.20

E

N1